

Hirvasniemen entisen ampumarata-alueen pilaantuneisuustutkimukset, Lumijoki

OSAPUOLET

Lumijoen Vesi Oy ja Pirkanmaan ELY-keskus

PAIKKA

Vanhanmaantienkangas, Lumijoki
N. 4,5 km kuntakeskuksesta kaakkoon

TUTKIMUKSEN SYY

Haitta-aineselvitys pohjavesialueella
sijaitsevalla entisellä ampumarata-alueella.

TUTKITTAVA ALUE JA HAITTA-AINEET

Ampumarata-alue. Lyijy ja muut raskasmetallit.


AIKATAULU

6/2017 – 10/2017

TUTKIMUSTEN KUSTANNUSARVIO

KONSULTTI

Pöyry Finland Oy



YHTEYSHENKILÖT / LISÄTIETOJA

Pirkanmaan ELY-keskus, Henna-Mari Havana
Henna-ameri.havana@ely-keskus.fi / 0295 016 984
www.maaperakuntoon.fi